

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 40 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Baumfremder Bewuchs, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit

normal:

Baumfremder Bewuchs,

Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

32



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 58 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas

Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

Stamm


Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Verletzungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Pyrus sp. (Birne)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Verletzungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Populus sp. (Pappel)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 60 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 2652

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astab- bzw. Ausbrüche

Stamm

Lichter Raum, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 39 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 22 m
Stammdurchmesser: 36 cm , 3-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: *Corylus avellana* (Gemeine Hasel)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 8 cm , 9-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: *Corylus avellana* (Gemeine Hasel)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 7 cm , 7-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: *Corylus avellana* (Gemeine Hasel)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 8 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 22 m
Stammdurchmesser: 92 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 62 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 68 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

△Dringlichkeit hoch: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 22 m
Stammdurchmesser: 80 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 74 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 17 m
Stammdurchmesser: 62 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

△Dringlichkeit hoch: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 41 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 22

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 17 m
Stammdurchmesser: 67 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 23

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 53 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 24

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 77 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 25

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 80 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 26

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 40 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

△Dringlichkeit hoch: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 27

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer sp. (Ahorn)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 17 m
Stammdurchmesser: 40 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64966

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 28

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 56 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 08.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 29

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64049

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 30

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 25 cm , 4-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64043

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 31

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 32

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64929

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 33

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 26 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 6438

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 34

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64954

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 35

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 18 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64983

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 36

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64932

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 37

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64918

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 38

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 28 cm , 29 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64948

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 39

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 41 cm , 39 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 57715

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 40

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 41

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 47 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 23764

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

△Dringlichkeit hoch: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 42

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 25 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64042

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Fäulen, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

Stamm

Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

△Dringlichkeit hoch: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 43

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64048

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 44

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 10 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64039

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

△Dringlichkeit hoch: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 45

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025
Bemerkung: 64032

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 50

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer sp. (Ahorn)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 45 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 51

Grunddaten

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 52

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 53

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 54

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 31 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 55

Grunddaten

Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 38 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 56

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 62 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 57

Grunddaten

Auftraggeber: SWA Wasser GmbH
Grünfläche: Hauptstadtbach/Eiskanal
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 12.03.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

